

FC - 041 Tc Temperaturni kontroler

Uputstvo

Kontroler ima standardne dimenzije i 3-tastera-prekidača, displej sa cifrco c, postavljene u jednom redu i ON/OFF podešavanje, visoku preciznost kontrole temperature. Greška prilikom mlerenja može se ispraviti.

Glavne tehničke karakteristike

1. Vrsta ulaznog signal – sonde : K, J
2. Prikaz temperature raspon : 0~999°C
3. Tcčnost : ± 0.5FS
4. Relejni izlaz : 7A 240VAC
5. Spoljne dimenzije (mm) : 76 x 34 x 72
6. Ugradne dimenzije (mm) : 71 x 29
7. Radni napon : 110 ~ 242VAC, 50/60 Hz, snage manje od 3W
8. Radna okolina : Temperatura 0~50.0°C
Relativna vлага <= 85% RH,

Parametri podešavanja

Rb	Iupis	Paziv	Opseg podešavanja	Opis	Fabričke vrklednosti
0	ΣP	Zadata temperatura	Između ΣPL i ΣPH	Pritisnuti ▲ ili ▼ taster 3s i može se podesiti željena vrklednost	100
1	$\Sigma \Delta C$	Šifra	0-50	= 0 Može se promjeniti samo vrklednost zadate temperature; =18 Svi parametri se mogu mjenjati	18
2	ΣE	Mlerena greška	±20,0°C	Mlerena vrijednost se može mjenjati kroz povećanje ili smanjenja ovog parametra	0
3	$\Sigma H Y$	Histerezis	0-50,0°C		0,5
4	$\Sigma o L$	Režim rada	0 -1	0: negativna kontrola (kontrola grjanja) 1: pozitivna kontrola (kontrola hladjenja)	0
5	ΣPL	Donja granica	Manje od ΣPH		-
6	ΣPH	Gornja granica	Više od ΣPL		-
7	Σn	Tip sonde	0~1	0: K 1:J	1

Postupak podešavanja

1. Zadata vrijednost :

Pritisnite \blacktriangle ili \blacktriangledown taster 3 sekunde. Na displeju se naizmenično smjenjuju ispis P i zadata vrklednost temperature. Pritisnite taster \blacktriangle ili \blacktriangledown za podešavanje željene vrklednosti. Nakon podešavanja željene vrklednosti pritiskom na taster **SET** sačuvće se izmenjena vrklednost i izaći iz režima podešavanja.

Ako 10 sekundi ne pritisnete ni jedan taster automatski će se sačuvati izmjenjena vrklednost i izaći iz režima podešavanja.

2. Parametri :

Pritiskom na taster **SET** 3 sekunde, uči će se u podešavanje parametra. Pritiskanjem tastera **SET** dodjite do želenog parametra i zatim pritisnite \blacktriangle ili \blacktriangledown taster za podešavanje do željene vrklednosti. Pritiskom na taster **SET** sačuvće se izmjenjena vrklednost i izaći iz režima podešavanja.

Ako 10 sekundi ne pritisnete bilo koji taster automatski će se sačuvati izmjenjena vrklednost i izaći iz režima podešavanja.

Metoda upravljanja

Grčjanlg : (parametar $\text{E}'\text{bL} = 0$)

Kada je mjerena vrklednost $<$ (zadata vrkled. $- \text{H}\text{Y}$) izlazni rele uključen i izlaz svijetli , grčjanje radi;


Kada je mjerena vrklednost $>$ (zadata vrijedn. $+ \text{H}\text{Y}$) izlazni rele isključen i izlaz ne svijetli, grčjanje isključeno;

Hladjenje: (parametar $\text{C}\square\text{L} = 1$)

Kada je mjerena vrklednost $>$ (zadata vrkled. $+ \text{H}\text{Y}$) izlazni rele je uključen, izlaz svijetli , hladjenje radi.

Kad je mjerena vrijednost $<$ (zadata vrijedn. $- \text{H}\text{Y}$) izlazni rele isključen, izlaz ne svijetli, hladjenje isključeno;

Šema povezivanja



Analiza greške i njeni ispravljanje

Ako dođe do greške u radu, pogledajte donju tabelu greški, u kojoj je dat opis greške i način njenog otklanjanja.

Greška	Mogući uzroci	Provjeriti
Na displeju ne svijetli ništa, uređaj ne radi	1. Napajanje nije dobro povezano 2. Prekidač za uključenje napajanja neispravan	Provjerite veze napajanja
Na displeju se ne prikazuje mjerena temperatura, a umjesto nje prikazuje se HH ili 0	1. Neodgovarajući tip senzora 2. Senzor nije ispravno povezan	1. Tip senzora 2. Ožičenje senzora
Ne radi izlaz	Pogrešno ožičenje, ili prekinuta veza	Ožičenje izlaza

Ukoliko problem ne otklonite i nakon ove provjere, pozvati servis.

Tabela izgleda slova kod prikaza na 7-segmentnom displeju

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	b	C	d	E	F	G	H	I	J	ј	L	ñ
N	O	P	Q	R	S	T	U	Y				
п	о	Р	ԛ	Ր	Ծ	Ե	ւ	Կ				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			