

# FC - 041 Pt100 Temperaturni kontroler

## Uputstvo

---

Kontroler ima standardne dimenzije i 3-tastera-prekidača, displej sa ciframa, postavljene u jednom redu i ON/OFF podešavanje, visoku preciznost kontrole temperature. Greška prilikom mjerjenja može se ispraviti.

### **Glavne tehničke karakteristike**

1. Vrsta ulaznog signal – sonde :	Pt100
2. Prikaz temperature raspon :	-50°C - 600°C
3. Tačnost :	± 0.5FS
4. Relejni izlaz :	7A 240VAC
5. Spoljne dimenzije (mm) :	76 x 34 x 72
6. Ugradbene dimenzije (mm) :	71 x 29
7. Radni napon :	110 ~ 242VAC, 50/60 Hz, snage manje od 3W
8. Radna okolina :	Temperatura 0~50.0°C Relativna vлага <= 85% RH,

### **Parametari podešavanja**

Rb	Ipis	naziv	Opseg podešavanja	Opis	Fabričke vrednosti
<b>0</b>	<b>SP</b>	Zadata temperatura	Između <b>SPL</b> i <b>SPH</b>	Pritisnuti ▲ ili ▼ taster 3s i može se podešiti željena vrijednost	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>LOL</b>	Šifra	0-50	= <b>0</b> Može se promijeniti samo vrijednost zadate temperature; = <b>18</b> Svi parametri se mogu mijenjati	<b>18</b>
<b>2</b>	<b>SL</b>	Mjerena greška	-10~10	Mjerena vrijednost se može mijenjati kroz povećanje ili smanjenja ovog parametra	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>HY</b>	Histerezis	0.1~20.0		<b>0,5</b>
<b>4</b>	<b>COL</b>	Režim rada	0 - 1	<b>0:</b> negativna kontrola (kontrola grijanja) <b>1:</b> pozitivna kontrola (kontrola hladjenja)	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>SPL</b>	Donja granica	Manja od <b>SPH</b>		-
<b>6</b>	<b>SPH</b>	Gornja granica	Veća od <b>SPL</b>		-

## Postupak podešavanja

### **1. Zadata vrijednost :**

Pritisnite  $\blacktriangle$  ili  $\blacktriangledown$  taster 3 sekunde. Na displeju se naizmenično smjenjuju ispis  $\text{F}$  i zadata vrijednost temperature. Pritisnite taster  $\blacktriangle$  ili  $\blacktriangledown$  za podešavanje željene vrijednosti. Nakon podešavanja željene vrijednosti pritiskom na taster **SET** sačuvate se izmjenjena vrednost i izaći iz režima podešavanja.

Ako 10 sekundi ne pritisnete ni jedan taster automatski će se sačuvati izmjenjena vrijednost i izaći iz režima podešavanja.

### **2. Parametri :**

Pritiskom na taster **SET** 3 sekunde, ući će se u podešavanje parametra. Pritisnjem tastera **SET** dodjite do želenog parametra i zatim pritisnite  $\blacktriangle$  ili  $\blacktriangledown$  taster za podešavanje do željene vrijednosti. Pritiskom na taster **SET** sačuvate se izmjenjena vrijednost i izaći iz režima podešavanja.

Ako 10 sekundi ne pritisnete bilo koji taster automatski će se sačuvati izmjenjena vrijednost iz režima podešavanja.

## Metoda upravljanja

### **Grejanje: (parametar $L_{OL} = 0$ )**

Kada je mjerena vrijednost  $<$  (zadata vrijed. -  $H_U$ )  
izlazni rele uključen i izlaz svijetli , grijanje radi;


Kada je mjerena vrijednost  $>$  (zadata vrijedn. +  $H_U$ )  
izlazni rele isključen i izlaz ne svijetli, grijanje isključeno;

### **Hladjenje: (parametar $L_{OL} = 1$ )**

Kada je mjerena vrijednost  $>$  (zadata vrijedn. +  $H_U$ )  
izlazni rele je uključen, izlaz svijetli , hladjenje radi.

Kad je mjerena vrijednost  $<$  (zadata vrijedn. -  $H_U$ )  
izlazni rele isključen, izlaz ne svijetli, hladjenje isključeno;

## Šema povezivanja



## Analiza greške i njeni ispravljanje

Ako dođe do greške u radu, pogledajte donju tabelu greški, u kojoj je dat opis greške i način njenog otklanjanja.

Greška	Mogući uzroci	Provjeriti
Na displeju ne svijetli ništa, uređaj ne radi	1. Napajanje nije dobro povezano 2. Prekidač za uključenje napajanja neispravan	Provjerite veze napajanja
Na displeju se ne prikazuje mjerena temperatura, a umjesto nje prikazuje se <b>HH</b> ili <b>0</b>	1. Neodgovarajući tip senzora 2. Senzor nije ispravno povezan	1. Tip senzora 2. Ožičenje senzora
Ne radi izlaz	Pogrešno ožičenje, ili prekinuta veza	Ožičenje izlaza

Ukoliko problem ne otklonite i nakon ove provjere, pozvati servis.

## Tabela izgleda slova kod prikaza na 7-segmentnom displeju

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	b	C	d	E	F	G	H	I	J	Ј	Љ	њ
N	o	p	q	r	s	t	u	y				
п	о	Р	ԛ	Ր	Ծ	Ը	ւ	Կ				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			