

# DL8 AC/DC Ampermetar/Voltmetar


## Korisničko uputstvo



### Funkcije:

- Tačnost: 0.5%F.S
- AC/DC univerzalni, za AC signal meri se stvarna vrednost (TRMS).
- Različiti ulazni kanali imaju različite opsege; širok merni opseg.
- Dve postavke izlaza alarma Hi/Lo
- Sa analognim izlazom 4-20mA
- RS485 komunikacioni interfejs, Modbus RTU

### 1. Ilustracija koda



Opseg

A: AC/DC struja V: AC/DC napon

10:Bez RS485 18:Sa RS485

Alarm:C: Sa 2 reljena izlaza alarma

Izlaz: R: Bez analognog izlaza D: Sa analognim izlazom 4-20mA

DL8 Serija ampermetra/voltmetra

Kod	Ulagani kanal i opseg	Alarm	Analogni izlaz	Komunikacija	Default opseg	Kanal
DL8-RC10V600	IN1: 0~10V; IN2: 0~100V; IN3: 0~600V	2 alarm	Ne	Ne	IN3: 600V	
DL8-DC10V600	IN1= 0~10V; IN2= 0~100V; IN3: 0~600V	2 alarm	4-20mA	Ne		
DL8-DC18V600	IN1= 0~10V; IN2: 0~100V; IN3: 0~600V	2 alarm	4-20mA	RS485		
DL8-RC10A1	IN1= 0~10mA; IN2= 0~100mA; IN3= 0~1000mA	2 alarm	Ne	Ne	IN3: 1000mA	
DL8-DC10A1	IN1= 0~10mA; IN2= 0~100mA; IN3= 0~1000mA	2 alarm	4-20mA	Ne		
DL8-DC18A1	IN1= 0~10mA; IN2= 0~100mA; IN3= 0~1000mA	2 alarm	4-20mA	RS485		
DL8-RC10A1000	IN1: AC0~5A (moguće merenje i iznad AC 5A.)	2 alarm	Ne	Ne	IN1: 5A (Iznad 5A, potreban je CT)	
DL8-DC10A1000	IN1: AC0~5A (moguće merenje i iznad AC 5A.)	2 alarm	4-20mA	Ne		
DL8-DC18A1000	IN1: AC0~5A (moguće merenje iznad AC 5A.)	2 alarm	4-20mA	RS485		

① Kada koristite instrument vodite računa da ulazni kanal odgovara opsegu, inače će instrument nepravilno raditi.

② Ulagni signal < 1.2 puta opseg merenja. ③ Kada se meri AC, instrument je raspoloživ u opsegu 0~200Hz.

### 2. Tehnička specifikacija

Napajanje	AC/DC 85~265V 50Hz/60Hz DC 24V( Potrebno naručiti )
Opseg displeja	Displej vrednosti od 0.001-9999 sa plutajućom decimalnom tačkom
Tačnost	±0.5%F.S±2cifre (Za AC frekvencija treba da bude ispod 100Hz)
Analogni izlaz	4~20mA, kapacitet opterećenja≤600Ω, tačnost:±0.5%F.S
Komunikacija	Standardni RS485 interfejs, Modbus RTU Protokol
Kapacitet reljeva	AC 250V/3A ili DC 30V/5A
Dielektrična jačina	AC 1800V, 0.5mA, 60S; DC 600V, 0.5mA, 60S.
Impedansa izolacije	≥100MΩ/500V DC
Temperatura i vlažnost sredine	Temperatura:0-50°C; Relativna vlažnost :≤ 85%RH
Brzina uzorkovanja	2 puta/S
Dimenzije (mm)	96W*48H*100L

### 3. Ilustracija panela

Displej izmerene vrednosti/koda parametra



Displej postavljen vrednosti ili postavke parametra


### 4. Operacije sa tasterima

- ① Nakon uključenja instrumenta, u drugom redu LED displeja se naizmenično po defaultu prikazuju opseg merenja i ulazni kanal; pritisnite taster "◀" da bi se prikazao samo merni opseg; pritisnite ovaj taster ponovo da bi se LED displej vratio na default prikaz.
- ② U statusu merenja pritisnite taster "SET">>3S i na displeju će se prikazati meni sa parametrima.
- ③ Radi modifikovanja vrednosti postavke pritisnite tastere "▲/▼"; pritisnite taster ▲ radi pomeranja decimalne tačke. Nakon izmene, pritisnite taster "SET" radi potvrde i na displeju će se prikazati sledeći meni. Nakon izvršene postavke, pritisnite taster "SET">>3S za izlaz iz menija. Instrument će automatski izaći iz menija ukoliko u dužem vremenskom periodu ne izvršite ni jednu operaciju.

Automatska provera  
nakon uključenja



Postavka operacija u statusu merenja



CT (strujni transformator): samo za AC ulaz opseg 5A. To je eksterna CT vrednost. Npr. ako je ulazni signal 20A, CT treba postaviti na 4.000 (20/5=4.000). Ako je signal 30A, treba postaviti na 6.000 (30/5=6.000). Za druge signale postavka je slična.

PS=dodata vrednost. Vrednost na displeju=izmerena vrednost +PS. Fabrička postavka je PS=0.

Analog Ho: Može se slobodno podešavati. Kada je izmerena vrednost=rH, analogni izlaz=20 mA

Analog Lo: Može se slobodno podešavati. Kada je izmerena vrednost=rL, analogni izlaz=4 mA


Add: Komunikaciona adresa instrumenta

Baud rate (brzina prenosa podataka)  
komunikacije: 4.8kbps ili 9.6 kbps

Lock (Zaključavanje) taster  
Lock=000, čitanje i zapisivanje  
Lock=010, samo čitanje


Broj	Kod parametra	Opseg postavke	Fabrička vrednost	Jedinice
1	INP	IN1 ~IN3	Kada je opseg A1000, default je IN1, za drugi opseg default je IN3.	
2	Ad1	H ili L	H	
3	AL1	-1999 ~9999	90% mernog opsega	
4	Hy1	-1999 ~9999	1.000	
5	Ad2	H ili L	L	
6	AL2	-1999~9999	10% mernog opsega	
7	Hy2	-1999~9999	1.000	
8	Ct	0~9999	1.000	
9	PS	-1999~9999	0.000	
10	rH	-1999~9999	maximum opsega	
11	rL	-1999~9999	minimum opsega	
12	Add	0~255	001	
13	bAd	4.8 ili 9.6	9.6	
14	LCK	0~255	000	

## 5. Šema električnog povezivanja



Šema električnog povezivanja za direktni ulaz signala (bez CT)  
Napomena: U slučaju bilo kakvih promena, konsultujte šemu na instrumentu.

## 6. Dimenzije za montažu



Toky Electrical Co.,Ltd.  
Adresa:Civil Science & Technology Park, No.8 Minke West Road.Shiqi  
North District, Zhongshan city, Guangdong province, China  
Tel.: 0086-760-23371808 Fax: 0086-760-88722611  
Http://www.toky .com.cn E-mail: [wm@toky.com.cn](mailto:wm@toky.com.cn)